

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence :

6046 23.10.24

Le 24/10/2024



Bien :

Appartement (Lot n°48)

<u>Adresse</u>:

Les Jonquilles Bâtiment 1 avenue Romain Roussel

39400 MOREZ

Numéro de lot:

48

Référence Cadastrale :

AH - 114

PROPRIETAIRE	DEMANDEUR

Date de visite : 23/10/2024

Opérateur de repérage : Pertus Ludovic

Page de garde



FACTURE

SAS Diagnostic Habitat

21, route Royale 39220 LES ROUSSES

Tél. 0767017577

84349112700018 N°identification TVA: FR 55843491127

FA241024 3289

Police d'assurance :

Date

24/10/2024

86517808/808109129 71.20B

Code APE:

	11 Salist 1111 (2) (5) (111 (11) (11) (11) (11) (11) (11)	
Numéro	Code Client	Echéance

ROM00007

Facture correspondant au(x) dossier(s):

Num. dossier	Réf. Dossier	Effectuée le	Adresse Blen	P	ropriétaire
2462		01/12/2021	Les Jonquilles Bâtiment 1 avenue Romain Roussel 39400 MOREZ		

24/10/2024

Num. dossier	Réf. article	Désignation	Qté.	PU TTC (€)	Montant TTC (€)	TVA (%)
2462	M M 50 90	Diagnostics réalisés dans le cadre de la vente d'un appartement en copropriété (<1997) : - Constat Amiante - Rapport de l'installation intérieure d'électricité - Certificat de Superficie - Etat des Risgues et Pollutions	1,00	240,00	240,00	20,00

Montant HT (€)	TVA (%)	Montant TVA (€)
200,00	20,00	40,00

Total TTC	240,00 €
Total TTC net	240,00 €
Total TVA	40,00 €
Total HT net	200,00€
Total déjà réglé	0,00 €

MONTANT A PAYER	
240,00 €	

Merci de votre aimable règlement

IBAN: FR76 1080 7000 1622 4211 5156 845

Les attestations délivrées restent la propriété de la société Diagnostic Habitat jusqu'au règlement de la facture. Elles ne pourront être utilisées par le client avant leur règlement intégral. (Clause de Réserve de propriété - loi 80-335 du 12.05.80)

Loi N°92-1442 du 31 décembre 1992 : la présente facture est payable comptant. En cas de non-paiement à la date d'échéance, des agios seront décomptés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, selon la formule suivante : Facture TTC x Taux fixé par la loi x n jours.

360 jours

Selon l'article D441-5 du code du commerce, Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.



NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT Nº I

6046 23.10.24

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement (Lot n°48)

Etage: 1er (niv 3)

Adresse : Les Jonquilles Bâtiment

1 avenue Romain Roussel

logement extrêmement peu performant

39400 MOREZ

Porte : De gauche (ouest)

Propriétaire :

Lot N° : 48

Autres lots : Cave n°10 (10) Réf. Cadastrale : AH - 114

Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui

Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet

1997

Date de construction : 1980

émissions de CO2 très importantes

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale : 79,494 m²

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

DIAGNOSTIC ELECTRICITE

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet de serre (GES) (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement Consommation conventionnelle: 297 kWhep/m².an Estimation des émissions : 9 kg_{eqCO2}/m².an logement extrêmement performant peu d'émissions de CO2 kgCO2/m²/an consommation (česeglo primatro) émission 297 9 kWh/m²/on kgCO2/m²/a Б passoiro énergétique

Vote de Synthèse



CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997.

A DESIGNATION DU BATIMENT				
Nature du bâtiment : Appartement (Lot n°48)	Adresse :	Les Jonquilles Bâtiment 1 avenue Romain		
Etage: 1er (niv 3)		Roussel 39400 MOREZ		
Numéro de lot : 48	Porte :	De gauche (ouest)		
Référence Cadastrale : AH - 114	Propriété de:			
Annexes:				
Autres Lot: Cave n°10 (10)	Mission effect	uée le : 23/10/2024		
·	Date de l'ordre	e de mission : 17/10/2024		
	N° Dossier :	6046 23.10.24 C		
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-	dessus désigné	e, concerne par la loi 96-1107 du 18/12/96		
est é	gale à :	•		
Total :	: 79,49 m ²			
(Soixante-dix-neuf mètres carrés quarante-neuf)				
Commentaires : Néant				

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local	Etage	Surface Loi Carrez
Entrée	1er	8,650 m²
Chambre n°1	1er	10,740 m²
Chambre n°2	1er	9,200 m²
Placard	1er	0,860 m²
Bureau	1er	6,800 m²
Séjour	1er	26,010 m²
Cuisine	1er	10,270 m²
Cellier	1er	1,825 m²
WC	1er	1,369 m²
Salle d'eau	1er	3,770 m²
Total		79,494 m²

JUSTIFICATION DES SURFACES DEDUITES

Pièce ou Local	Etage	Surface Hors Carrez	Justification
Cellier	1er	0,250 m²	Cumulus
Total		0,250 m²	

Annexes & Dépendances	Etage	Surface Hors Carrez 7,550 m²		
Cave n°10	2ème SS	7,550 m²		
Total	31	7,550 m²		

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Diagnostic Habitat qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

DIAGNOSTIC HABITAT

à LES ROUSSES, le 23/10/2024

Nom du responsable : Pertus Ludovic


Le Technicien: Ludovic Pertus

6046 23.10.24 C

1/2



DOCUMENTS ANNEXES





Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011);

l'Arrêté du 26/06/2016 modifiant les Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

A INFORMATIONS GENERA	ALES			
A.1 DESIGNATION DU BATIMENT				
Nature du bâtiment : Appartement (Lot n' Cat. du bâtiment : Habitation (Parties d'immeuble collecti Etage : 1er (niv 3) Numéro de Lot : 48 Référence Cadastrale : AH - 114 Date du Permis de Construire : Antérieur Adresse : Les Jonquilles Bâtiment 1 Roussel 39400 MOREZ Annexes : Autre(s) Lot(s) : Cave n°10 (10)	privatives f d'habitation) r au 1 juillet 1997	Porte : [De gauche (oue	st)
A.2 DESIGNATION DU DONNEUR	D'ORDRE			5435H
Nom : Adresse :		Documents fournis :	Néant	
Qualité : Propriétaire		Moyens mis à disposition :	Néant	
A.3 EXECUTION DE LA MISSION				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rapport N° : 6046 23.10.24 A		Date d'émissio	n du rapport :	23/10/2024
Le repérage a ete realis é le : 23/10/2024		Accompagnateur : Laboratoire d'Analyses :		Aucun
Par : Pertus Ludovic				Agence ITGA Saint Etienne
N° certificat de qualification : 9522978 Date d'obtention : 02/10/2024 Le présent rapport est établi par une perso	onno dont los	Adresse labora	toire :	44 rue Jean Huss 42000 SAINT-ÉTIENNE
compétences sont certifiées par :	offite doffit les	Numéro d'accr	éditation :	1-1761
BUREAU VERITAS		Organisme d'as professionnelle	ssurance :	CONDORCET/ALLIANZ
Date de commande : 17/10/2024		Adresse assura	ance :	2 Rue grignan 13001 MARSEILLE
		N° de contrat d	'assurance	86517808/808109129
		Date de validité	:	30/09/2025
B CACHET DU DIAGNOSTIC	QUEUR			
DIAGNOSTIC HABITAT 11. Route traffic 93723 to 1 April 12. Profit 11. Route traffic	ate d'établissemer ait à LES ROUSSE abinet : Diagnostio om du responsable	S le 23/10/2024 : Habitat	4	

Nom du diagnostiqueur : Pertus Ludovic Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

6046 23.10.24 A

1/11



© SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES	,
DESIGNATION DU BATIMENT	
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
EXECUTION DE LA MISSION	
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	′
SOMMAIRE	
CONCLUSION(S)	
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	
PROGRAMME DE REPERAGE	
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
RAPPORTS PRECEDENTS	4
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	4
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	6
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	6
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS	
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	7
COMMENTAIRES	7
ELEMENTS D'INFORMATION	7
ANNEXE 1 – CROQUIS	8
ATTESTATION(S)	_



D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER	~~,
Flocages	
Calorifugeages	
Faux plafonds	

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER					
1. Parois verticales intérieures						
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante- ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.					
2. Planchers	s et plafonds					
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol					
3. Conduits, canalisations	et équipements intérieurs					
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.					
4. Eléments extérieurs						
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.					

Amiant



CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 23/10/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :



© RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Amiante



LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION						
N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification		
1	Entrée	1er	OUI			
2	Chambre n°1	1er	OUI			
3	Chambre n°2	1er	OUI			
4	Placard	1er	OUI			
5	Bureau	1er	OUI			
6	Séjour	1er	OUI			
7	Cuisine	1er	OUI			
8	Cellier	1er	OUI			
9	WC	1er	OUI			
10	Salle d'eau	1er	OUI			
11	Cave n°10	2ème SS	OUI			



DES	CRIPTION DES REVE	TEMENTS	EN PLACE AU JOUR DE	LA VISITE		
N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement	
			Mur	1 A B C	D44/I-i//	
1	Entrée	1er	Plafond	A, B, C Plafond	Béton/brique/plâtre - Peinture	
'	Littlee	'6' -	Plancher	Sol	Béton/plâtre - Crépi	
			Mur	A, B, C, D	Carrelage	
	.		Plafond	Plafond	Béton/brique/plâtre - Peinture	
2	Chambre n°1	1er -	Plancher	Sol	Béton/plâtre - Crépi Parquet flottant	
			Coffre horizontal	C	Bois - Peinture	
			Mur	A, B, C, D, E,	Béton/brique/plâtre - Peinture	
3	Chambre n°2	1er	Plafond	Plafond	Béton/plâtre - Crépi	
			Plancher	Sol	Parquet flottant	
			Coffre horizontal	E E	Bois - Peinture	
			Mur	A, B, C	Béton/brique/plâtre - Tapisserie	
4	Placard	1er	Plafond	Plafond	Béton/plâtre - Peinture	
			Plancher	Sol	Moquette collée	
	Bureau		Mur	A, B, C, D	Béton/brique/plâtre - Peinture	
5		1er	Plafond	Plafond	Béton/plâtre - Crépi	
١		161	Plancher	Sol	Parquet flottant	
			Coffre horizontal	С	Bois - Peinture	
			Mur	A, B, C, D, E, F	Béton/brique/plâtre - Peinture	
			Plafond	Plafond	Béton/plâtre - Crépi	
6	Séjour	1er _	Plancher	Sol	Parquet flottant	
		<u> </u>	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	
			Plancher	Sol	Carrelage	
			Coffre horizontal	D	Bois - Peinture	
	Cuisine		Mur	A	Bois - Peinture	
_		, -	Mur	B, C, D	Béton/brique/plâtre - Peinture	
7		1er	Plafond	Plafond	Béton/plâtre - Crépi	
			Plancher	Sol	Carrelage	
			Allège de fenêtre	<u> </u>	Bois - Peinture	
	Cellier	Oallian .		Mur	A, B, C, D, E, F	Béton/brique/plâtre - Peinture
8		1er	Plafond	Plafond	Béton/plâtre - Peinture	
			Plancher	Sol	Carrelage	
	WILLIAM TO THE RESERVE TO THE RESERV		Conduit de fluide	F	Métal - Peinture	
		-	Mur	A, B, C, D	Béton/brique/plâtre - Peinture	
9	WC	1er —	Plafond	Plafond	Béton/plâtre - Peinture	
			Plancher Conduit de fluide	Sol	Carrelage	
-+			Mur	Toutes zones	PVC - Peinture	
		-	Mur	A, D B, C	Faïence	
10	Salle d'eau	1er	Plafond	Plafond	Béton/brique/plâtre - Faïence	
`		161 -	Plancher	Sol	Béton/plâtre - Crépi	
		-	Mur	A, D	Carrelage	
			Mur	A, B, C, D	Béton/brique/plâtre - Peinture	
11	Cave n°10	2ème -	Plafond	Plafond	Béton/brique/plâtre - Non peint Béton - Non peint	
		ss –	Plancher	Sol	Béton - Linoléum collé	
			, 141101101	1 001	Deton - Lindleum Colle	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR
Néant

A LICTE DEC MATERIALIY OU PROPUITO CONSTITUTE DE LA CONST
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
Néant
INGAIL

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. Néant



RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

LEGENDE							
Présence	A : Amiante F, C, FP				a? : Probabilité de présence d'Amiante		
Etat de dégradation des					Dégradations locales	ME : Mauvais état	
Matériaux	Autres matériaux		MND : Matériau(x) non dégradé(s)) MD : Matéria	MD : Matériau(x) dégradé(s)	
Obligation matériaux de type	1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation						
Flocage, calorifugeage ou faux- plafond	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement						
(résultat de la grille d'évaluation)	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement						
Recommandations des autres	EP Evaluation périodique						
matériaux et produits.	AC1 Action corrective de premier niveau						
(résultat de la grille d'évaluation)	AC2 Action corrective de second niveau						

COMMENTAIRES

Néant

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

miante



ANNEXE 1 - CROQUIS





ATTESTATION(S)





ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE **PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET. 13 rue Francis Davso – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société

> Société DIAGNOSTIC HABITAT 21 route royale 39220 LES ROUSSES Siret n°843 491 127 00018

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 86517808 / 808109129

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Diagnostic Assainissement autonome et collectif Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiliante (MPCA) Diagnostic Accessibilité Handicapé (Hors ERP) Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 à préconisation de travaux NF X48-020 (articles R4412-140 à R4412-142 du Code du travail – article R1334-27 CSP – arrêté du 26 jun 2013)
Diagnostic amilante avant-vente et avant location
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
Diagnostic de l'état des installations de gaz uniquement dans le cadre du DDT le cadre du DDT

Diagnostic surface habitable Loi Boutin

Diagnostic monoxyde de carbone

Diagnostic Radon

Diagnostic Radon

Diagnostic sécurité piscine

Diagnostic termites

Dossier technique amiante (DTA)

Diagnostic état de l'installation intérieure de l'électnoité des Diagnostic état de installation interieure de l'electricité des parties privatives et communes (OTT) Diagnostic Etats des lleux locatifs Diagnostic Exposition au plomb (CREP) Diagnostic Loi Carrez Diagnostic Millièmes de copropriété et fantième de charges de communes de l'agression de copropriété Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zèro

Recherche de mélaux fourds(Hors Détection toxique chez Homme) Diagnostic acoustique Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux – ERP

en milieu non industriel (Exclusion des diagnostics en milieu industriel) Diagnostic humidité Vérification des équipements et installations incendie (hors Art R123.43 CCH et arrêté du 26/06/1980) (Hors ERP) Loi Scellier

Loi Scellier
Diagnostio par infiltromètrie - perméabilité des bâtiments (RT 2012)
Thermographie infrarouge
Audit énergétique réalisé dans le cadre du DPE et à l'occasion de la vente d'une maison ou d'un immeuble étiqueté F ou G, conformément à la Loi n° 2021-1104 du 22/08/2021 "Climat et Péatilisnes".

Vérification générale périodique de l'installation électrique à l'exclusion des missions de vérifications périodiques ou non des installations d'électricité du règlement de sécurité ERP Vérifications générales périodiques gaz Etude thermique règlementaire RT 2005 Réalisation des attestations de prise en compte de la règlementation thermique (attestation de fin de chantier) dans le cadre de la RT 2012 Diagnostic Plomb dans l'eau Diagnostic Plomb dans l'eau Diagnostic Plomb dans l'eau Diagnostic amiante dans les parties privatives (DAPP) Attestation de prise en compte de la règlementation thermique Diagnostic Etat des risques et pollutions (ERP) Certificat de décence (loi SRU 2000-1208 SRU du 13/12/2000) Evaluation valeur vénale et locative Diagnostic Légionellose Contrôle visuel après travaux de désamiantage (Norme NEX 46-021) Vérification générale périodique de l'installation électrique à

46-021)

46-021)
Diagnostic Technique Global des immeubles relevant du statut de la copropriété (article L.731-1 du Code de la Construction et de l'Habitation)

La garantie du contrat porte exclusivement :

Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignes ci-dessus, Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2024 au 30/09/2025.

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

Tél 09 72 36 90 00

13 rue Francis Dasso 1300 Marseille

contact@cabinetcondorcet com - www.cabinetcondorcet com

Service Réclamation contact@cabinetcondorcet com - www.cabinetcondorcet com - state Francis Dasso 1300 Marseille 09 72 36 50 00

SAS au capital de 50 000 6- RCS Marseille 49 253 582 - Immatriculation ORAS 07 026 627 www.orase.fr - Sous le contrôle de l'ACPR

Autorité de contrôle Prudentelle Résolucion 4 Pfule Budgest 75039 Pairs







TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »					
Nature des dommages	Montant des garanties				
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 €par sinistre				
dont:					
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre				
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 €par année d'assurance				
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance				
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre				
Responsabilité civile « Professionnell	e » (garantie par Assuré)				
Nature des dommages	Montant des garanties				
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 €par sinistre avec un maximum de 600 000 €par année ďassurance				
	maximum de 600 000 €par année				
conséculifs ou non :	maximum de 600 000 €par année				
conséculifs ou non : dont : - Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les	maximum de 600 000 €par année d'assurance 30 000 €par sinistre				
dont : - Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	maximum de 600 000 €par année d'assurance 30 000 €par sinistre				
dont : - Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations : - Défense — Reconstitution des juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des	maximum de 600 000 €par année d'assurance 30 000 €par sinistre Irs. Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de				

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2024

POUR LE CABINET CONDORCET

Tél 09 72 36 90 00

13 rue Francis Dasso 13001 Marseille

contact@paintcondorcet.com - www.cabinetoondorcet.com

Service Réclamation .contact@pabinetoondorcet.com - 15 rue Francis Davso 13001 Marseille 07 2 36 90 00

SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 263 932 - Immatinculation ORIAS 07 026 627 www.onas if - Sous le contrôle de l'ACPR

Autorité de contrôle Prudentell et Résolution - 4 Fil de Budapest 75009 Paris



CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat attribué à


Ludovic PERTUS

Bureau Vertas Cert fication certifia que les compétences de la personne mentionnée ci dessus répondent aux exigentes des arrêtés relatfs aux critères de certification de compétences di dessous pris en application des articles 1271-6 et R 271-1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des doss ers de diagnostics techniques tels que définis à l'article. 1271-1 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrètés	Date de certification originale	Validité du certificat * 23/69/2027	
Amiante avec mention	Arrèré du 1er julier 2021 définissant las critères de certification des diagnost queurs interverent cans les domaines du diagnostic amainte. Éécuncit é, gaz, plomb et termite de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.	24/09/2020		
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1 ar juliet 2024 déhin asant les critères de cerufication des diagnostiqueurs interienant dans les domaines du diagnostic amainte, éléctroité gaz plomb et termite de laurs organismes de formation ét les exigences applicables aux organismes de certification.	18:09/2020	27/05/2027	
Gaz	âmété du 1er julier 2021 définissant les critères de cerufication des diagnost queurs intervienent cans les come in est ou dispositic am anta, électroite digas, plomb et termite de leurs organismes de formation et les evigences applicables aux organismes de certification.	18/09/2020	18/06/2027	
Amiante sans mention	Arrâté du Ter ju l'et 2024 définissant les circlères de cercification des dispositioueurs intervienant cans les domaines du dispositic amante, éléctrocté gaz, prombi et termite de laurs cripainismes de formation et les exigences applicables aux organismes de cert fication.	21/09/2020	23/09/2027	

Date : 02/10/2024 Numéro du certificat : 9522978

Samuel DUPRIEU - Président



If Sources our agent on a light time provides as a secure, the positions and languardeed as constitution is a because of virtual or a secure of the interpretation of the secure of the



DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017.

1 DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'I	HABITATION ET DE SES DEPENDANCES					
■ Localisation du ou des immeubles bâti(s) Département : JURA Commune : MOREZ (39400) Adresse : 1 avenue Romain Roussel Lieu-dit / immeuble : Les Jonquilles Bâtiment Réf. Cadastrale : AH - 114 ■ Désignation et situation du lot de (co)propriété : Etage : 1er (niv 3) Porte : De gauche (ouest) N° de Lot : 48						
2 IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE						
■ Identité du donneur d'ordre Nom / Prénom : Adresse : 1 Avenue Romain Roussel 39400 HAUTS DE BIENNE ■ Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :						
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : 🗹 Autre le cas échéant (préciser) 🚨						
3 IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT						
■ Identité de l'opérateur : Nom : Pertus Prénom : Ludovic Nom et raison sociale de l'entreprise : Diagnostic Habit Adresse : 21, route Royale 39220 LES ROUSSES N° Siret : 84349112700018 Désignation de la compagnie d'assurance : CONDORC N° de police : 86517808/808109129 date de validité : 3 Le présent rapport est établi par une personne dont les jusqu'au 22/02/2029 N° de certification : CPDI4252	ET/ALLIANZ					
RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISA D'ELECTRICITE	ATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE					
	H					

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes

6046 23.10.24 ELEC





destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA

• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

N° article (1)	Libellé des anomalies	Localisation(*)	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires correctement mises en œuvre (3)	Observation
B.3.3.6 a2)	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.	Exemple séjour	B.3.3.6.1	Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITS de l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en oeuvre : • protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.	(Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1), Socles de prise de courant avec broche de terre mais non reliée à la terre dans la majeure partie du logement. (pièces sèches).
B.3.3.6 a3)	Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.	Exemple Chambre n°1	B.3.3.6.1	Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITS de l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE	(Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1), Douille métallique non reliée à la terre.

6046 23.10.24 ELEC



N° article	Libellé des anomalies	Localisation(*)	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires correctement mises en œuvre (3)	Observation
				suivante est correctement mise en oeuvre : • protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.	

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

N° article	Libellé des anomalies	Localisation(*)	Observation
B.4.3 j1)	Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est pas adapté.	Entrée	L'interrupteur différentiel 30mA est un 40A et le disjoncteur de branchement un 15-45A. Étant donné la présence d'un disjoncteur divisionnaire 32A et/ou d'un circuit de chauffage électrique, l'interrupteur différentiel 30mA devrait être un 63A., Absence de dangers en l'état car le disjoncteur de branchement est alimenté en 30A. Veillez au remplacement de l'interrupteur différentiel dans le cas où l'amperage est augmenté.

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension -Protection mécanique des conducteurs.

N° article	Libellé des anomalies	Localisation(*)	Observation
B.7.3 a)	L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.	Cuisine, Entrée	Prise de courant dégradée. Caches de tableau absent.
B.7.3 e)	L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension accessible.	Entrée	Caches du tableau absents.

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

N° article (1)	Libellé des anomalies	Localisation(*)	Observation
B.8.3 b)	L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage.	Salle d'eau, Chambre n°2, Buanderie, Cuisine	Douilles provisoires., Douille en applique en attente.
B.8.3 e)	Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur	Exemple cellier	Conducteurs non protégés par

6046 23.10.24 ELEC

3/13



N° article (1)	Libellé des anomalies	Localisation(*)	Observation
	toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente.		conduits, goulottes ou plinthes.

Installations particulières :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Sans objet

- (1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.
- (2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.
- (3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée
- (*) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations
B.11 a1)	L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 b1)	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B.11 c1)	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm.

⁽¹⁾ Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

 INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;

8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'**urgence**, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

6046 23.10.24 ELEC

4/13



Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre :

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment

6046 23.10.24 ELEC



de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

9 IDENTIFICATION DES PARTIES ET JUSTIFICATION :	DU BIEN	(PIECES	ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRI	E VISITEES
Néant				

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 23/10/2024 Date de fin de validité : 22/10/2027

Etat rédigé à LES ROUSSES Le 23/10/2024

Nom: Pertus Prénom: Ludovic


DIAGNOSTIC HABITAT

21, Route royale 39220 Les Royasse tel: 07.67.01.75.77 mail: contact@uhest.fr




ANNEXE 1 - PHOTO(S) DES ANOMALIES

Point de contrôle N° B.3.3.6 a2)



<u>Description :</u>	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Observation(s)	(Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1), Socles de prise de courant avec broche de terre mais non reliée à la terre dans la majeure partie du logement. (pièces sèches).
Localisation :	Exemple séjour


Point de contrôle N° B.3.3.6 a2)



Description :	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Observation(s)	(Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1), Socles de prise de courant avec broche de terre mais non reliée à la terre dans la majeure partie du logement. (pièces sèches).
Localisation :	Exemple séjour




Point de contrôle N° B.3.3.6 a2)



<u>Description :</u>	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Observation(s)	(Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1), Socles de prise de courant avec broche de terre mais non reliée à la terre dans la majeure partie du logement. (pièces sèches).
<u>Localisation :</u>	Exemple séjour


Point de contrôle N° B.3.3.6 a2)



<u>Description :</u>	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Observation(s)	(Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1), Socles de prise de courant avec broche de terre mais non reliée à la terre dans la majeure partie du logement. (pièces sèches).
<u>Localisation :</u>	Exemple séjour




Point de contrôle N° B.3.3.6 a3)



<u>Description :</u>	Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
Observation(s)	(Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1), Douille métallique non reliée à la terre.
Localisation :	Exemple Chambre n°1

Point de contrôle N° B.4.3 j1)



1	
<u>Description :</u>	Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est pas adapté.
Observation(s)	L'interrupteur différentiel 30mA est un 40A et le disjoncteur de branchement un 15-45A. Étant donné la présence d'un disjoncteur divisionnaire 32A et/ou d'un circuit de chauffage électrique, l'interrupteur différentiel 30mA devrait être un 63A., Absence de dangers en l'état car le disjoncteur de branchement est alimenté en 30A. Veillez au remplacement de l'interrupteur différentiel dans le cas où l'amperage est augmenté.
Localisation :	Entrée




Point de contrôle N° B.7.3 a)



<u>Description :</u>	L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.
Observation(s)	Prise de courant dégradée. Caches de tableau absent.
<u>Localisation :</u>	Cuisine, Entrée


Point de contrôle N° B.7.3 a)



<u>Description :</u>	L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.
Observation(s)	Prise de courant dégradée. Caches de tableau absent.
<u>Localisation :</u>	Cuisine, Entrée




Point de contrôle N° B.7.3 e)



<u>Description :</u>	L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension accessible.
Observation(s)	Caches du tableau absents.
Localisation :	Entrée

Point de contrôle N° B.8.3 b)



1						
<u>Description :</u> L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage.						
	Observation(s) Douilles provisoires., Douille en applique en attente.					
	Localisation :	Salle d'eau, Chambre n°2, Buanderie, Cuisine				




Point de contrôle N° B.8.3 b)



<u>Description</u> :	L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage.
Observation(s)	Douilles provisoires., Douille en applique en attente.
<u>Localisation :</u>	Salle d'eau, Chambre n°2, Buanderie, Cuisine

Point de contrôle N° B.8.3 b)



,							
	<u>Description :</u>	L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage.					
Observation(s) Douilles provisoires., Douille en applique en attente. Localisation : Salle d'eau, Chambre n°2, Buanderie, Cuisine		Douilles provisoires., Douille en applique en attente.					
		Salle d'eau, Chambre n°2, Buanderie, Cuisine					




Point de contrôle N° B.8.3 b)



Description :	L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage.
Observation(s)	Douilles provisoires., Douille en applique en attente.
Localisation :	Salle d'eau, Chambre n°2, Buanderie, Cuisine

Point de contrôle N° B.8.3 e)



<u>Description :</u>	Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente.		
Observation(s)	Conducteurs non protégés par conduits, goulottes ou plinthes.		
Localisation :	Exemple cellier		



DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence :

6046 23.10.24

Le 24/10/2024



Bien :

Appartement (Lot n°48)

<u>Adresse</u>:

Les Jonquilles Bâtiment 1 avenue Romain Roussel

39400 MOREZ

Numéro de lot :

48

Référence Cadastrale :

AH - 114

-	_	_	-	-		-		-	_
_	_	r	┅	w	IE.				_
10.0		_		1.	-		A I I		_

DEMANDEUR

<u>Date de visite</u> : 23/10/2024

Opérateur de repérage : Pertus Ludovic

Page de garde



NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N°

6046 23.10.24

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement (Lot n°48)

Etage: 1er (niv 3)

Adresse : Les Jonquilles Bâtiment

1 avenue Romain Roussel

39400 MOREZ

Porte: De gauche (ouest)

passoire énergétique

logement extrêmement peu performant

Propriétaire :

Lot N°: 48

Autres lots : Cave n°10 (10) Réf. Cadastrale: AH - 114

Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui

Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet 1997

Date de construction : 1980

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale:

79,494 m²

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

DIAGNOSTIC ELECTRICITE

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement Consommation conventionnelle : 297 kWhep/m².an Estimation des émissions : 9 kgeqco2/m².an logement extrêmement performant consommation (érengio primairo) émission 297 kWh/m²/an kgCO2/m²/a

peu d'émissions de CO2 kgCO2/m²/an émissions de CO2 très importantes

Note de Synthèse

6046 23.10.24



LES ROUSSES le jeudi 24 octobre 2024

Référence Rapport :

6046 23.10.24

Objet:

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Adresse du bien :

Les Jonquilles Bâtiment

1 avenue Romain Roussel

39400 MOREZ

Type de bien :

Appartement (Lot n°48)

Date de la mission :

23/10/2024

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Ludovic Pertus atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des
- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance),
- n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées.

Ludovic Pertus Diagnostic Habitat

DIAGNOSTIC HABITAT

21, Route royale
39220 Les Royassy
tel: 07.67.01.45.77 mail; contact@phest fr

6046 23.10.24

1/1



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 1 AVENUE ROMAIN ROUSSEL 39400 HAUTS DE BIENNE

Adresse: 1 Avenue Romain Roussel 39400 HAUTS

DE BIENNE

Coordonnées GPS: 46.520759, 6.0276

Cadastre: AH 114


Commune: HAUTS DE BIENNE

Code Insee: 39368

Reference d'édition: 2915485 Date d'édition: 24/10/2024

Vendeur:

Radon: NIVEAU 1 PEB: NON



83 BASIAS, 2 BASOL, 1 ICPE

SEISME: NIVEAU 3

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Туре	Exposition	Plan de prevention
Informatif PEB	NON	Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PPR Naturel SEISME	oui	Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 3
PPR Naturel RADON	OUI	Commune à potentiel radon de niveau 1
PPR Naturels	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Natureis
PPR Miniers	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR Technologiques	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

[&]quot;Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https://www.info-risques.com/short/


En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du code de l'environnement MTECT / DGPR juin 2024
Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être joint en annexe du contrat de vente d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur par le vendeur. Il doit dater de moins de 6 mois et être actualisé, si nécessaire, lors de l'établissement de la promesse de vente, du contrat préliminaire en de l'environnement meter.


Adresse de l'immeuble ou par	rcelle(s) concernée(s)	Code postal Nom	de la commune	acte authentique.
1 Avenue Roma	ain Roussel	39400	HAUTS DE BIEN	INE
AH 114				
Situation de l'immeuble au re	gard d'un ou plusieurs p	lans de prévention des risques	naturels (PPRN)	
L'immeuble est situé dans le périmèti prescrit ⁽¹⁾ anticipé ⁽²⁾			oui	non X
Si oui, les risques naturels pris en		approuvé et en cours de révision ⁽⁴⁾	date	
L'immeuble est concerné par c			oul	lucius Napal
SI oui, les travaux prescrits on	ıt été réalisés	and to regionicite da 11110	oui oui	non non
		ntion des risques miniers (PPRN		11011
L'immeuble est situé dans le périmèti			oui	non X
prescrit ⁽¹⁾ anticipé ⁽²⁾	approuvé ⁽³⁾ a	approuvé et en cours de révision ⁽⁴⁾	date	IIUII A
Si oui, les risques miniers pris en c	considération sont liés au risqu	ue:	. 1884 (1985) 1896 (1985) - 1884 (1985) 1896 (1985)	ndi di d
L'immeuble est concerné par d		lans le règlement du PPRM	oui	non
Si oui, les travaux prescrits ont			oui	non
		ntion des risques technologique	es (PPRT)	
L'immeuble est situé dans le périmètr	하기하기 하일 하는 것은 한다는 것은 문에 살아왔다는 한 문에 되는 것은 사람이 되는 것이 되는 것이 되는 것이 되는 것이 없는 것이 없다.		oui	non X
prescrit ⁽¹⁾ approuvé ⁽³⁾	approuvé et en cours		date	
effet toxique effet thermi	pris en consideration dans le r lique effet surpression	règlement du PPRT ou, à défaut, dans	s l'arrêté de prescription	on, sont liés à :
L'immeuble est situé en secteu	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		201	
L'immeuble est situé en zone d		22CHCHE	oui oui	non non
si la transaction concerne un lo	ogement, l'ensemble des trava	aux prescrits ont été réalisés	oul	non
si la transaction ne concerne p	oas un logement, l'information	sur le type de risques auxquels l'imr	meuble est	
exposé ainsi que leur gravité, p	probabilité et cinétique, est jo	inte à l'acte de vente ou au contrat c	de location ⁽⁵⁾ oui	non
Situation de l'immeuble au rec		règlementaire		
L'immeuble se situe dans une zone de	BESEE PROPERTY (1985) - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 19			
zone 1 très faible zone 2			zone 5 forte	
Situation de l'immeuble au rec				
L'immeuble se situe dans une commu		en niveau 3	oui	non X
Information relative à la pollut				F1110-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
Le terrain est situé en secteur d'inforn	nation sur les sols (SIS)		oui	non X
Information relative aux sinist	res indemnisés par l'assi	urance à la suite d'une catastro		
L'immeuble a-t-il donné lieu au versen	ment d'une indemnité à la sui	te d'une catastrophe N/M/T*	oui	non
naturelle, miniere ou technologique				HOIF
Situation de l'immeuble au rec				
L'immeuble est-il situé sur une commu	une exposée au RTC et listée	par décret n° 2022-750 du 29 avril 20	022 oui	non X
L'immeuble est situé dans une zone ex	xposée au RTC identifiée par i	un document d'urbanisme.	oui	non X
Si oui, l'horizon temporel d'expo	osition au RTC est:	d'ici à 30 ans	compris entre 30 e	et 100 ans
L'immeuble est-il concerné par L'immeuble est-il concerné par	des prescriptions applicables	à cette zone	oui	non
Documents à fournir obligatoir		et de remise en etat a realiser	oui	non
X la fiche d'information sur le risqu La liste des arrêtés portant recon	le sismique disponible sur le s	site www.georisques.gouv.fr		
concerné et qui ont donné lieu au	maissance de retat de catasti il versement d'une indemnité	rophe naturelle pris dans la commune	e qui ont affecte le bie	≘n
vendeur		te / Lieu		
		le / Lieu	acquéreur	
Signature:	Le, 2⊄	4/10/2024		
orginatare,	Fait à	HAUTS DE Signature:		
	Makesiman pandangan mengangan Bi	IENNE.		

⁽¹⁾ Prescrit = plan de prévention des risques (PPR) en cours d'élaboration à la suite d'un arrêté de prescription (2) Anticipé = plan de prévention des risques (PPR) visant les nouveaux inmembles et bien immobiliers et rendu immédiatement opposable par arrêté prélectoral (3) Approuvé = plan de prévention des risques (PPR) adopté et amexé au document d'urbanisme (4) Approuvé et en cours de révision = plan de prévention des risques (PPR) adopté mais actuellement en cours de modification ou de révision. Il est conseille de se renseigner sur les éventuelles modifications de prescription (5) Information non obligatoire au titre de l'information acquéreur locataire mais fortement "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25


CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)




RADON




CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES



CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS (BASOL/BASIAS)



CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)



Etat des nuisances sonores aériennes


Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112 -3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être **annexé** à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

	Cet état est établi sur la base des n° du		mis	s à jour le			
	Adresse de l'immeuble 1 Avenue Romain Roussel		code postal ou Insee 39400		UTS DE B		
(Situation de l'immeuble au rega	rd d'un ou p	olusieurs plans d'expo	sition au bru	uit (PEB))		
1	L'immeuble est situé dans le péri	mètre d'un P	EB		1 Oui	non	Χ
	révisé 1 Si oui, nom de l'aérodrome:		approuvé	date			
	L'immeuble est concerné par des	prescriptions	: de travaux d'inconorie	ation	2		
	Si oui, les travaux prescrits ont		, de travada d'insolionis	auun	oui oui	non non	
	L'immeuble est situé dans le périr	mètre d'un au	Itre DER		1		
	révisé Si oui, nom de l'aérodrome:		approuvé	date	oui	non	
C	Situation de l'immeuble au rega	rd du zonag	a diun plan diama-idi	on out tout			
		Arras astronomico	ETALL CHESCHOOL STATE OF THE	erekterikerikerikeri in reto	omme ·		
	L'immeuble se situe dans unezone zone A très forte (intérieur de la courbe d'indice L (entre la courbe d'indice Lden 70 (entre la limite extérieure de la z (entre la limite extérieure de la z pour les aérodromes mentionnés a réserve des dispositions de l'articl créneaux horaires attribuables fait horaires d'ouverture).	e de bruit d'u 2 ne B forte den 70) Det une courl cone B et la co one C et la co au I de l'articl e L.112-9 du t l'objet d'une	n plan d'exposition au b zone C modérée be choisie entre Lden 6! ourbe d'indice Lden cho ourbe d'indice Lden 50) le 1609 quatervicies A c code l'urbanisme pour e limitation réglementai	bruit définie c zon e f 5 celle et 62) bisi entre 57 e c. Cette zone e du code génér les aérodrome re sur l'ensen	e D aible et 55) n'est obliq ral des im es dont le mble des	npôts.(et s nombre plages	sous de
	L'immeuble se situe dans unezone zone A très forte (intérieur de la courbe d'indice L (entre la courbe d'indice Lden 70 (entre la limite extérieure de la z (entre la limite extérieure de la z pour les aérodromes mentionnés a réserve des dispositions de l'articl créneaux horaires attribuables fait horaires d'ouverture). Nota bene: Lorsque le bien se situ	e de bruit d'u 2 ne B forte den 70) Det une courl cone B et la co one C et la co au I de l'articl e L.112-9 du c l'objet d'une e sur 2 zones	n plan d'exposition au b zone C modérée be choisie entre Lden 6! ourbe d'indice Lden cho ourbe d'indice Lden 50) le 1609 quatervicies A c code l'urbanisme pour le e limitation réglementai s, il convient de retenir l	bruit définie c zon e 5 celle et 62) bisi entre 57 e c. Cette zone e du code génée les aérodrome re sur l'ensen	e D aible st 55) n'est obliq ral des im es dont le mble des uit la plus	npôts.(et : e nombre plages importar	sous de nte.
	L'immeuble se situe dans unezone zone A très forte (intérieur de la courbe d'indice L (entre la courbe d'indice Lden 70 (entre la limite extérieure de la z (entre la limite extérieure de la z pour les aérodromes mentionnés a réserve des dispositions de l'articl créneaux horaires attribuables fait horaires d'ouverture).	e de bruit d'u 2 ne B forte den 70) Det une courl cone B et la co one C et la co au I de l'articl e L.112-9 du c l'objet d'une e sur 2 zones	n plan d'exposition au b zone C modérée be choisie entre Lden 6! ourbe d'indice Lden cho ourbe d'indice Lden 50) le 1609 quatervicies A c code l'urbanisme pour le e limitation réglementai s, il convient de retenir l	bruit définie c zon e 5 celle et 62) bisi entre 57 e c. Cette zone e du code génée les aérodrome re sur l'ensen	e D aible st 55) n'est obliq ral des im es dont le mble des uit la plus	npôts.(et : e nombre plages importar	sous de nte.
D C	zone A zone A zone A très forte (intérieur de la courbe d'indice L (entre la courbe d'indice Lden 70 (entre la limite extérieure de la z (entre la limite extérieure de la z pour les aérodromes mentionnés a réserve des dispositions de l'articl créneaux horaires attribuables fait horaires d'ouverture). Nota bene: Lorsque le bien se situ couments de référence permet n compte Le plan d'exposition au bruit est l'information géographique et f	e de bruit d'u 2 ne B forte den 70) Det une courb one B et la co one C et la co au I de l'articl e L.112-9 du c l'objet d'une e sur 2 zones tant la locali	n plan d'exposition au tangle de choisie entre Lden 6: ourbe d'indice Lden choourbe d'indice Lden 50) le 1609 quatervicies A code l'urbanisme pour le limitation réglementais, il convient de retenir le sation de l'immeuble sur le site Internet du G	bruit définie con con formation de finite de f	e D aible at 55) n'est obligeral des imes dont le mble des uit la plus es nuisar	npôts.(et : nombre plages importar nces pris	sous de nte. ent
De	zone A zone A très forte (intérieur de la courbe d'indice L (entre la limite extérieure de la z (entre la limite extérieure de la z (entre la limite extérieure de la z pour les aérodromes mentionnés a réserve des dispositions de l'articl créneaux horaires attribuables fait horaires d'ouverture). Nota bene: Lorsque le bien se situ couments de référence permeten compte Le plan d'exposition au bruit est	e de bruit d'u 2 ne B forte den 70) Det une courb one B et la co one C et la co au I de l'articl e L.112-9 du c l'objet d'une e sur 2 zones tant la locali	n plan d'exposition au tangle de choisie entre Lden 6: ourbe d'indice Lden choourbe d'indice Lden 50) le 1609 quatervicies A code l'urbanisme pour le limitation réglementais, il convient de retenir le sation de l'immeuble sur le site Internet du G	bruit définie de zone f 5 celle et 62) Disi entre 57 et du code génériles aérodromire sur l'ensen la zone de bru au regard de Géoportail de les https://www.	e D aible at 55) n'est obligeral des imes dont le mble des uit la plus es nuisar	npôts.(et se nombre plages importar nces pris national dail.gouv.fr	sous de nte. ent

information sur les nuisances sonores aériennes pour en savoir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)



LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES

16 rue Citadelle (de la) MOREZ

283 mètres

SSP3851654

BOURGEAT Lunetterie SA

Indéterminé

Travail des métaux, mécanique

139 rue République (de la) MOREZ

294 mètres

SSP3848793

MAYET ET PAGET

En arrêt

Usine de lunetterie

197 rue République (de la) MOREZ

313 mètres

SSP3848771

LABOR puis DP CREATIONS SARL, anc. Léon Nicole, anc. Café de l'Univers

En arrêt

usine de lunetterie, café, garage, magasin de commerce

13 Quai Aimé Lamu MOREZ

314 mètres

SSP3850662

BARBE Frères

Indéterminé

Lunetterie

129 rue République (de la) MOREZ

315 mètres

SSP3850667

BENOIT Danielle

Indéterminé

Pressing

None Place Henri Lissac MOREZ

315 mètres

SSP3848817

RAGUIN ARMAND

Indéterminé

1 Place Jean Jaurès MOREZ

319 mètres

SSP3848759

GUYON-GRANDCHAVIN

Indéterminé

Station-service

None rue Pierre Morel MOREZ

342 mètres

SSP3848733

CEDIS

Indéterminé

3 rue Docteur Regad (du) MOREZ

None Quai Hopital (de l') MOREZ

356 mètres

365 mètres

SSP3851655

BOUVERET JACQUEMIN

Indéterminé

DLI, hotel de la Poste

SSP3848768

EDF/GDF, ex Cie continentale du gaz; ex KIEFFER ET CIE

En arrêt

Usine à gaz

8 rue Victor Hugo MOREZ

393 mètres

SSP3850660

Abdelkader Ucar

Indéterminé

polissage sur monture de lunette sans produit chimique

18 rue Pasteur MOREZ

400 mètres

SSP3850666

SAS ORGALIS, anc. SA Quick'n Lock, anc. SARL Goerges Seiller

En arrêt

Traitement de surface

12 Quai Jobez MOREZ

429 mètres

SSP3850669

SAS Distribution Casino France

Indéterminé

Supermarché Casino

12 Qual Jobez MOREZ

447 mètres

SSP3848744

FAUSSURIER JEAN

En arrêt

4 Quai Jobez MOREZ

448 mètres

SSP3848753

EDF GDF Service de Morez

En arrêt

Usine à gaz

9 rue Wladimir Gagneur, angle Avec rue de l'Ecole Nationale MOREZ

467 mètres

SSP3848832

SAS SARRAN ET FILS

Indéterminé

Décollateg des métaux, de précsion

25 rue Dr Regad MOREZ

475 mètres

SSP3848838

VUILLET FELIX

En arrêt

11 Quai Aime Lamy MOREZ

493 mètres

SSP3848740

DAVEAU EMILE, anc. Mayet-Tissot, anc. Chaussin et Laurent,; anc. Gretillat, anc. J et J Regad, anc. Cretin-Billet, anc.

Lamy, anc.

En arrêt

usine de produits chimique, tannerie, lunetterie, usine de carton, fabrique de bijoux

2 Cour Paul Odobez MOREZ

493 mètres

SSP3850663

Guillard Paul

Indéterminé

Décolleteur

La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent être localisés avec précision

SSP3849394 SARL carrosserie de la roche au dade

None rue Lamartine MOREZ

SSP3848816 RAGUIN

144 rue Republique (de la) MOREZ

SSP3848766 JEANTET LEON SARL

214 rue République (de la) MOREZ

SSP3848808 Camelin, anc. PAGET FRERES ETS, anc. Noel Chevssus, anc. Jules Poux

90 rue République (de la) (Siège en 1992 : 18, rue Grandchavin) MOREZ

SSP3848756 GOUVERNEUR AUDIGIER SARL

66 rue République (de la) MOREZ

SSP3848763 JACQUEMIN

None avenue Gare (de la) MOREZ

SSP3848779 LAMY PIERRE None Gare Morez (de) MOREZ

SSP3851656 ERDF

None rue Egravines (les) MOREZ

SSP3848774 LAMY AUGUSTE FILS ETS puis LAMY SA

216 rue République (de la) MOREZ

SSP3848788 LIZON ET CIE, anc. Crochet, anc. Saillard, anc. Bourgeois, anc. Manufacture

mécanique de Lunetterie et d'Optique (MMLO)

199 rue République (de la) MOREZ

SSP3848785 LES FILS DE JULES BAUD

12 rue Victor Poupin MOREZ

SSP3848742 DURAFFOURG ATELIERS, anc. Lamy et Lacroix, anc. Martinet et Clouterie Malfrov

SSP3848811 PAGET VICTOR

13 rue Louis Grand Chavin ; Siège MOREZ

SSP3848736 COTTET FRERES

11 Quai Jobez MOREZ

SSP3848783 LES FILS DE BAUD D.

130 rue République (de la) MOREZ

 ${\bf SSP3848734} \; {\sf COCHET} \; {\sf PAUL} \; {\sf SARL}, \; {\sf anc.} \; {\sf JB} \; {\sf Jacquemin}$

2 rue Lamartine MOREZ

SSP3848772 SAILLARD ROBERT ET CIE

2 rue V. Poupin MOREZ

SSP3848778 LAMY JULES ET FILS, anc. Paget, anc. Chavin-

rousseauanc. Crochet, anc. Ogier, None avenue Gare (de la) MOREZ

SSP3848798 MOREL MARIUS

101 rue République (de la) MOREZ

SSP3848812 PAGET-MOREL

13 rue Essarts (des) MOREZ

SSP3848750 RATHIER ET CIE SARL 74 rue République (de la) MOREZ

SSP3848730 BOFFELLI VICTOR

1 rue Paix (de la) MOREZ

SSP3848786 LES FILS DE JULES LAMY

4 avenue Gare (de la) MOREZ

SSP3848839 VUILLET GASTON ET CIE 10 rue Provençale (de la) MOREZ 5 rue Emile Zola MOREZ

SSP3848726 BEAUD GEORGES

None Cours Paul Odobez MOREZ

SSP3848746 FINASSE PIERRE, anc. Villet-thevenin, anc. Manufacture mécanique de Lunetterie et d'Orptique, anc. Bernier-Rollet, anc. E. Girod 6 rue Pierre Morel MOREZ

SSP3848831 SALINO ET FILS SARL, anc. Mathieu Freres, anc. Société ddes Lunetiers, 17 rue Dr Regard (et N° 15) MOREZ

SSP3848738 Lançon, anc. COTTET PESENTI ET CIE

22 rue W. Gagneur MOREZ

SSP3848754 GIROD RAOUL ET FILS SARL

29 rue E. Zola MOREZ

SSP3848764 JACQUEMIN

None Gare Sncf MOREZ

SSP3848799 MOREL MARIUS SARL 18 avenue Gare (de la) MOREZ

SSP3848791 LUX OPTICAL

3 rue Evalude (de l') MOREZ

SSP3848807 PAGET- MOREL 4 rue Voltaire MOREZ

SSP3850661 Lycée Technique d'Etat

None Quai Jobez MOREZ

SSP3848767 JEUNET A. ETS

6 rue Evalude (de l') MOREZ

SSP3848809 PAGET JULIEN ETS SARL None Zone industrielle Villedieu MOREZ

SSP3848769 LAMY AUGUSTE ET FILS

15 rue W. Gagneur MOREZ

SSP3850644 SIVOM de Morez

None lieu dit Roche Brulée (la) MOREZ

SSP3848781 LES FILS D'AIME LAMY, Fidela 167 rue République (de la) MOREZ

SSP3848815 PROST G.

2 rue Gambetta MOREZ

SSP3848755 GORYC

10 rue Paix (de la) MORFZ

SSP3848787 LES LUNETIERS REUNIS

5 bis rue Concorde (de la) MOREZ

SSP3848751 GAULAZ PIERRE ET CIE SARI

7 avenue Charles de Gaulle MOREZ

SSP3848725 BARROY TAGLIONE SARL 1 rue Concorde MOREZ SSP3848758 GRENIER SOLIGET SARL

10 avenue Gare (de la) (av Charles de Gaulle) MOREZ

55P3848803 OPTIQUE PROTECTION POUR INDUSTRIE SARL 7 Chemin Arce (de l') MOREZ

SSP3848741 DELORME RAYMOND

22 bis rue Republique (de la) MOREZ

SSP3848749 GANEVAL

16 rue Pasteur MOREZ

SSP3848761 HAVY SA puis OPTORAMA

1 rue Montaubin (de) MOREZ

55P3848792 SALINO ET FILS SARL, anc. Mathieu Freres, anc.

Société ddes Lunetiers,

194 rue République (de la) MOREZ

SSP3848724 MANDRILLON RENE ET CIE SA

13 Quai A. Lamy MOREZ

SSP3848814 PLASTILUX SARL

4 rue Dr Regard MOREZ

SSP3848813 PELISSARD

217 rue Republique (de la) MOREZ

SSP3848784 LES FILS DE H. BOUVET

None rue Essarts (des) MOREZ

SSP3848790 LUX DE MOREZ SA

6 avenue Gare (de la) MOREZ

SSP3848752 GAUTHIER BERNARD 14 rue Pasteur MOREZ

SSP3848805 PAGET BLANC LACROIX ET CIE

23 rue République (de la) MOREZ

SSP3848728 BERTHOLINI FRERES SARL

2 rue Pierre Morel MOREZ

SSP3848748 GALA SARL

5 bis rue Essarts (des) (Siège 12 rue Voltaire en 1992) MOREZ

SSP3848737 COTTET FRERES SARL

26 Quai Jobez MOREZ

SSP3848762 HUGUENIN FRERES

1 Quai Almé Lamy MOREZ

SSP3850670 Ets UNT (Usinage Nouvelle Technologie)

None Chemin Viaduc (du) MOREZ

SSP3848721 ALWIN MICHEL

151 rue République (de la) MOREZ

SSP3848797 MODERN GARAGE 77 rue République (de la) MOREZ

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL

426 mètres

SSP000347901

Ancienne usine à gaz

Gaz de France (aujourd'hui Engie) a exploité environ 500 usines à gaz sur le territoire français, qui ont toutes arrêté cessées d'être exploitées dans les années 50-60. Ce type d'activité étant susceptibles de générer des pollutions des sols pouvant présenter des risques sanitaires et environnementaux, un protocole programmé sur 10 ans a été signé en 1996 entre Gaz de France et le ministère en charge de l'environnement. Il a notamment abouti à la mise en œuvre d'une méthodologie nationale qui a permis de hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité des points de vue sanitaires et environnementaux. L'ancienne usine à gaz se situait au centre de la commune de Morez, sur un terrain d'une superficie de 3 985 mètres carrés. L'installation fabriquait du gaz par distillation de la houille. Elle a cessé d'être exploitée en 1954. Conformément au protocole, en avril 2004, la réalisation d'un diagnostic a permis de constater la présence d'une cuve et d'un gazomètre enterrés sur le site. En juillet 2004, ces ouvrages ont été neutralisés. Les terres et les eaux souillées, ainsi que des goudrons, qu'ils contenaient ont été évacués. Les terrains décaissés ont ensuite été remblayés, avec pose d'un enrobé au droit des ouvrages enterrés. En mars 2005, en prévision de la vente d'une partie des terrains à la ville de Morez ayant pour projet la réalisation d'un parking public, un diagnostic plus approfondi a été effectué. Un arrêté préfectoral pris en mai 2005, a encadré les travaux de réhabilitation et prescrit une surveillance des eaux souterraines. La réhabilitation a consisté en l'évacuation des terres souillées de deux zones polluées identifiées et la mise en œuvre d'une isolation de surface au droit du futur parking. Les analyses des eaux souterraines réalisées entre 2006 et 2009, ont montré la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de cyanures totaux dans la nappe à des concentrations de l'ordre des seuils imposés. Les dernières analyses effectuées en 2013 démontrent encore la présence de ces substances.

SSP001066001

Sarran

Le site d'une superficie de 1909 m³, est situé sur le territoire de la commune de Morez. Il couvre les parcelles AK 151, 233, 234, 235 et Al 485. Les parcelles AK 151 et 235 ne sont pas bâties et sont occupées par la forêt non exploitée, en pente forte. Le bâtiment de la Société Sarran se situe sur les parcelles AK 233 et 234. Le site a accueilli de 1957 à 2012 une activité de décolletage de précision. En avril 2012, la Société Sarran a été reprise par le groupe BAUD et l'activité a été transférée sur le site de Baud Dimep à Sirod (39). Les établissements Sarran ont fait l'objet d'une dissolution et transmission universelle du patrimoine à l'associé unique Baud Dimep sans liquidation. Le site est implanté dans la partie urbanisée de Morez, avec pour plus proche voisinage des habitations et le lycée Technique d'Etat Victor Bérard. La rivière La Bienne se situe à 40 m du site. L'ancien bâtiment de la Société Sarran à Morez se trouve à la transition entre des formations de type alluvions glaciaires d'origine morainique et des formations de type éboulis récents, typiques des pieds de falaise. Les alluvions en place accueillent une nappe d'accompagnement qui est sub-affleurante au droit du site. Aucun forage ou puits n'a été recensé sur le site. Une source captée pour l'adduction en eau potable est recensée sur la commune de Morez mais elle se trouve en amont hydraulique de l'ancien bâtiment de la Société Sarran à Morez. De par son activité, la société Sarran à Morez utilisait des huiles de coupe, du trichloroéthylène, de l'essence de type C, du pétrole désodorisé et du propane de carburation.

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

18, rue Louis Pasteur - BP 2 39400 Hauts de Bienne

388 mètres

ORGATIS

Non Seveso

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0005900937

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la

Préfecture : Jura

commune

Commune: HAUTS DE BIENNE

Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

1 Avenue Romain Roussel 39400 HAUTS DE BIENNE

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Cochez les cases OUI ou NON

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Catastrophe naturelle	1	Début	Fin	Arrêté	jo du	Indemnisation
inondations et/ou Coulées de Boue		31/05/2017	31/05/2017	26/09/2017	27/10/2017	OOUI ONON
Inondations et/ou Coulées de Boue		25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	Oon Onon
Inondations et/ou Coulées de Boue		21/12/1991	26/12/1991	11/03/1992	29/03/1992	Oon Onon
Inondations et/ou Coulées de Boue		13/02/1990	19/02/1990	16/03/1990	23/03/1990	Oon Onon
Mouvement de Terrain		25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	Oon Onon
Sécheresse		01/07/2003	30/09/2003	11/01/2005	01/02/2005	Oor Onon
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Etabli le :		Nomet	visa du vendeur			
24/10/2024] Nomet	visa du venueui			
		J	11			
		visa de	l'acquéreur			

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr



Égalité Fraternité



QUE FAIRE EN CAS DE. Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

EISME

Avant les secousses, préparez-vous

- REPÉREZ les endroits où vous protéger : loin des fenêtres, sous un meuble solide
- FIXEZ les appareils et meubles lourds pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H avec les objets et articles essentiels
- FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité de votre bâtiment



Pendant les secousses

- ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT
- NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- EN VOITURE, NE SORTEZ PAS et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- RESTEZ ATTENTIF: après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT,

évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS

DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



EVITEZ DE TÉLÉPHONER

afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE

des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS: georisques.gouv.fr